

**INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010**

AYUDAS ENTREGADAS POR TERREMOTO OCURRIDO EL 27/02/2010

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| BERTA BARROS | MERCADERIA | BERMAN N° 634 |
| SANDRA OLGUIN | MERCADERIA | ARTURO PRAT N° 2550 |
| ERIKA GUTIERREZ | MERCADERIA | MONJA ALFEREZ N° 5284 DEP 302 |
| BERTA BARROS | UNA CAMA DE 2 PLAZAS COMPLETA | BERMAN N° 634 |
| CINTHIA ESCOBAR LECAROS | 2 KILOS DE LECHE Y PAÑALES | CUASIMODO N° 3747 |
| REGINE RUBIO AGUILERA | MERCADERIA | SAN IGNACIO N° 2690 |
| SANDRA CASTRO | MERCADERIA Y PAÑALES | SEBASTOPOL N° 652 |
| OLGA GARCIA T. | MERCADERIA | LEON TOLSTOY N° 6245 |
| MARIA MORAGA G | MERCADERIA | VARGAS BUSTON N° 659 |
| LIDIA CALDERON | MEDIAGUA 3X6 DISPONIBLE PARA INTALAR | GAMBETTA N° 989 |
| IBETTE CASTRO | MEDIAGUA 3X6 DISPONIBLE PARA INTALAR | CHILOE N° 3062 |
| SANDRA CARCAMO | MEDIAGUA 3X6 DISPONIBLE PARA INTALAR | CHILOE N° 3062 |
| EDUARDO FERREIRA | MEDIAGUA 3X6 DISPONIBLE PARA INTALAR | TANNEMBAUM N° 720 |
| MONICA OLAVE | MEDIAGUA 3X6 DISPONIBLE PARA INTALAR | ARCADIA N° 1350 |
| BERTA BARROS | MEDIAGUA 3X6 DISPONIBLE PARA INTALAR | BERMAN N° 634 |
| SILVIA VILLARREAL | MEDIAGUA 3X6 PENDIENTE | AVENIDA LAZO N° 1231 |
| PATRICIA RAMIREZ | MEDIAGUA 3X6 PENDIENTE | EUCLIDES N° 1311 |
| LUISA MONTECINOS | DOS MEDIAGUA 3X6 PENDIENTE | VARGAS BUSTON N° 1029 |
| JAZMIN ZUÑIGA | MEDIAGUA 3X6 PENDIENTE | AVENIDA LAZO N° 1231 |
| CARLOS TERAN | MEDIAGUA 3X3 PENDIENTE | SEBASTOPOL N° 556-A |
| MIGUEL GUTIERREZ | MEDIAGUA 3X6 ENTREGADA | BERMAN N° 636 |
| | | |

NOTA: SE ADJUNTA NOMINA CON TRABAJOS EJECUTADOS POR LA DIRECCION DE OPERACIONES

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---|---|
| 28/02/10 | Rosa Rebolledo | | Arturo Prat N° 2956. | Evaluación derrumbe muralla en vía pública y hacia interior de la vivienda. | Estucos de cemento sobre adobe “soplados”. Demoler y retiro de escombros. Interior Habitable. |
| 28/02/10 | Cristina Silva | | Gambetta N° 989 | Evaluación, murallas en el suelo en dos habitaciones. | Propietaria no presenta daños en vivienda que habita |
| 28/02/10 | Lidia Calderón | 13.595.748-8 | Gambetta N° 989 | Evaluación, murallas en el suelo en dos habitaciones. | Demoler muros interiores divisorios en adobe. Vivienda Inhabitable |
| 28/02/10 | Carlos Mancilla | | Chiloé N° 2922 | Evaluación, muros agrietados en peligro de derrumbe. | Estuco de cemento sobre muro de adobe soplado, retirar estucos, Demoler estucos. |
| 28/02/10 | Sandra Cárcamo | 10.509.716-6 | Chiloé N° 3062 | Evaluación murallas caídas de dormitorios, living y comedor. | Demoler edificación completa 2 volúmenes de 70 mts2. Inhabitable. |
| 28/02/10 | Ibette Castro Torres | 10.509.716-6 | Chiloé N° 3062 | Evaluación murallas caídas de dormitorios, living y comedor. | Demoler edificación completa 2 volúmenes de 70 mts2. Inhabitable. |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 28/02/10 | Elena | | Chiloé N° 2965 | Evaluación vivienda con grietas | Muros de adobe con fisuras a nivel de estuco, desprendimientos varios, daños |

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--|
| | Orellana | | | | menores. Habitable. |
| 28/02/10 | Vanessa Adonis | | Gran Avenida N° 4697 | Evaluación edificio 18 pisos con daños en su tabiquería, se observa asentamiento general. | Se realizaron 20 departamentos y la azotea. Todos los departamentos presentaban el mismo daño en los dinteles de las puertas, la tabiquería rebustada por compresión El interior fisuras en tabiques y muros divisorios entre unidades. |
| 28/02/10 | Evelyn Iturra | | Chiloé N° 2966 | Evaluación grietas en la vivienda | Muros de adobe agrietados por el exterior, Casa habitable. Retiro de escombros. |
| 28/02/10 | Sandra Olguin Alvarez | | Arturo Prat N° 2550 | Evaluación muros agrietados y sueltos | Muro interior de adobe a demoler, apuntalar cubierta (cerchas). Estucos soplados y agrietados |
| 01/03/10 | Ruth Quintral | 8.720.904-0 | San Nicolás N° 1160-A | Evaluación de dormitorios con grietas con peligro de derrumbe en muy mal estado. | Demolición muro de 350x550 ladrillos. Urgente. |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 01/03/10 | Rosa Espinoza | | San Nicolás N° 1365 | Evaluación casa habitación es muy mal estado, peligro derrumbe, caída de cables eléctricos. | Retiro de escombros. Demolición listel acceso vehículos y muro interior. Separación de muros en los encuentros. |

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|--|--|--|
| 01/03/10 | Paula Gangas | | Pasaje G N° 5214 dpto F | Balcón peligro derrumbe | Demolición de balcón, peligro derrumbe, además vecina cuarto piso de la torre, presenta misma problemática. Retiro de escombros. |
| 01/03/10 | Jorge Berrios | 15.359.222-5 | Av La Marina N° 1261. Dpto 102-B | Evaluar edificio con fisura primer piso. Estructura de edificio | Edificio de 4 pisos con grietas y desprendimiento de estuco. |
| 01/03/10 | Josefina Mardones | 8.430.237-6 | Av La Marina N° 1261 Dpto 402-b | Evaluar balcón con pendiente | Grietas en muros. Daños menores en albañilería. Habitable. |
| 01/03/10 | Luis Becker Ramos | 11.947.295-4 | Av La Marina N° 1261 Dpto 102-A | Evaluar grietas dormitorio principal | Grietas en muros. Daños menores en albañilería. Habitable. |
| 01/03/10 | Karin Gonzalez Rojas | 9.124.661-9 | Av La Marina N° 1261 Dpto 203-B | Evaluar grietas de muros al entrara al departamento y en dormitorio y cocina | Grietas en muros. Daños menores en albañilería. Habitable. |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 01/03/10 | Sergio Navarrete Baez | 10.837.552-3 | Av La Marina N° 1261 Dpto 203-A | Evaluar grietas de muros entrada interior | Grietas en muros. Daños menores en tabiquería. Habitable- |
| | | | | Evaluar grietas de muros en | Grietas en muros. Daños menores en |

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| 01/03/10 | Mabel Villagra Cisternas | 10.231.024-7 | Av La Marina N° 1261 Dpto 101-B | dormitorio, cocina y baño | tabiquería. Habitable. |
| 01/03/10 | Alberto Carrero Córdova | 9.191.085-3 | Av La Marina N° 1261 Dpto 103-B | Evaluar grietas de muros | Grietas en muros. Daños menores en tabiquería. Habitable. |
| 01/03/10 | Elvira Obryan Cavieres | 4.647.383-3 | Av La Marina N° 1261 Dpto 101-A | Evaluar grietas de muros dormitorio | Grietas en muros. Daños menores en tabiquería. Habitable. |
| 01/03/10 | Marta Salinas Salinas | 13.951.158-1 | Av La Marina N° 1261 Dpto 202-B | Evaluar grietas de muros dormitorio y cocina | Grietas en muros. Daños menores en tabiquería. Habitable. |
| 02/03/10 | Delia Flores Trujillo | 6.936.896-4 | Pasaje K, N° 5288. dpto B | Evaluar derrumbe balcón vecino sobre cobertizo | Grietas en muros, daños menores en tabiquería. Retiro de escombros sobre cobertizo. |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 02/03/10 | Víctor Aguilera García | 6.247.905-1 | León Prado N° 826 | Evaluar grietas en muros vivienda | Vivienda no presenta daños estructurales. No obstante, muro fachada se encuentra suelto con peligro de derrumbe. Demolición y retiro de escombros. |
| 02/03/10 | Yessica Silva Maldini | 9.727.446-0 | Santa Clara N° 5781 | Evaluar grietas muros interiores con peligro de derrumbe | Vivienda adobe con muro delantero peligro de derrumbe, demolición. |
| 02/03/10 | Paula | 14.131.535-8 | | Evaluar grietas vivienda y balcón. | Grietas en muros, daños menores. Balcón |

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---|---|
| | Gangas Sandoval | | | | con peligro de derrumbe. Demolición balcón. |
| 02/03/10 | Carlos Muñoz Miranda | | San Francisco N° 5888 | Evaluar muro fachada pues presenta peligro de derrumbe sobre mediaguas del solicitante | Muro fachada con peligro de derrumbe. Demolición albañilería construcción frontal. |
| 03/03/10 | Ruth Zapata Cornejo | 13.088.539-k | Berman N° 634 | Evaluar vivienda de adobe pues existe derrumbe de muralla con peligro derrumbe total. Familia pernoctando patio. | Vivienda con fisuras en muros, con riesgo estabilidad estructural en caso nuevo terremoto. Se sugiere demoler muro de adobe colindante de Berman N° 636. Además, se sugiere reparación vivienda. |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 03/03/10 | Mario Alberto Gómez Barrueto | 9.557.114-k | Macaroff N° 6131 | Evaluar problemas grietas en vivienda y caída de muralla | Corta fuego muro medianero derrumbado, cayó sobre cielo, el cual se desprendió totalmente. Se sugiere desarmar techumbre y cambiar cerchas nuevas. |
| 03/03/10 | Ana Luisa Salas Araneda | 7.930.911-7 | Berman N° 618 | Evaluar muro colindante derrumbado y suelto. Más grietas en dormitorios. | Vivienda presenta grietas y desprendimiento de estuco. Habitable. Muro deslinde vecino demoler peligro derrumbe.. Se sugiere demoler propiedad de adobe que se encuentra en abandono Berman 620, dado peligro derrumbe. |
| 03/03/10 | Cristian Jara Freire | 13.444.323-5 | Gran Avenida N°6060 | Se solicita inspección obra de dirección, riesgo caída letrero para peatones. | Se solicita retiro de árbol. |
| 03/03/10 | Carlos Terán Quiroga | 10.319.299-4 | Sebastopol N° 556-A | Evaluar muro divisorio en techumbre de mediaguas, actualmente se encuentra inhabitable. Familia pernocta a la intemperie. | Construcción vivienda en mal estado, derrumbe de techumbre. Demolición y retiro de escombros. |

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--|---|
| 04/03/10 | Olga García Tejos | 2.258.449-9 | Leon Tolstoy N° 645 | Muro a punto de caer | Casa auto construccion en mal estado. Muros no cuentan con vigas, ni pilares. Muro deslinde lateral debe derrumbarse. Techumbre en mal estado a causa de mala estructura. Se sugiere demoler muro deslinde lateral. PD: No se debe al terremoto. |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 04/03/10 | Marta Alegria Tapia | 5.520.450-0 | Leon Tolstoy N° 6215 | Evaluar | Desplome de techumbre. Muro Baño fisurado. Muro Divisor comedor-estar, demoler y apuntalar. Pandereta urgente demoler o arreglar, apuntalar. |
| 04/03/10 | Marta Alfaro Serrano | 2.781.295-3 | Leon Tolstoy N° 6350 | Evaluación. | Grietas muro debido a estuco. Hundimiento de piso. Muro de adobe se debe sacar pues presenta peligro pieza interior. |
| 04/03/10 | Cyntia Vásquez Salinas | 17.050.749-5 | Moscu N° 6338 | Muro dormitorio de niño desprendido. | Muros con estucos sueltos y descascarados. Se sugiere arreglar estuco. |
| 04/03/10 | Orietta Fernández Cisternas | 10.243.486-2 | Santa Clara N° 5871 | Evaluar casa. | No se permitió Ingreso dado que no se encontraba dueña de casa |
| 04/03/10 | Olga Iagos Villalobos | 5.552.190-k | Macarof N° 6171 | Evaluar grietas en muro dormitorio, cocina y baño. | Casa con grietas. Habitable |
| 04/03/10 | Hugo Echeverría Chacón | 2.975.982-0 | Macarof N° 6141 | Se derrumbo pared y cortafuego de la vivienda que colinda con el vecino. Sector living de la casa. | Muro se derrumbo cayendo hacia vecino. Se sugiere restablecer muro cortafuego con metalcom y doble vulcanita que da un F120. |
| 04/03/10 | Pedro | 5.432.171-6 | Ipiranga N° 5645 | Caída de cielo, grietas muros | |

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---|---|
| | Fuente Paredes | | | internos, voladura de techo. | |
| 04/03/10 | Mariana Fuenzalida | 9.556.678-2 | Ipiranga N° 5670 | Muralla con grietas en riego de caerse dormitorios. Familia durmiendo en patio. | |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 04/03/10 | Sara Geraldo | | Santa Clara N° 5957 | Techumbre caída dormitorio. | |
| 05/03/10 | María Calderón | | Rivas N° 825 | FALTA EVALUACION TECNICA | FALTA EVALUACION TECNICA |
| 05/03/10 | Rosa Inés Veliz Faundez | 5.095.305-k | San Francisco N° 2888 | FALTA EVALUACION TECNICA | FALTA EVALUACION TECNICA |
| 05/03/10 | Sandra Castro | 10.172.904-4 | Sebastopol N° 652 | FALTA EVALUACION TECNICA | FALTA EVALUACION TECNICA |
| 05/03/10 | Sandra Olguín Álvarez | 10.465.497-5 | Arturo Prat N° 2550 | FALTA EVALUACION TECNICA | FALTA EVALUACION TECNICA |
| 06/03/10 | Juana Sánchez | | Euclides N° 1189 | Evaluación vivienda. | Muro colindante con posible colapso, desprendimiento estructura. Fallas leves, desprendimiento estuco |
| 06/03/10 | Rosa Cano | 21.430.388-4 | Barcelona N° 2568 | Evaluación vivienda. | Muro pared pandeado con peligro de derrumbe, demoler y reponer con tabique cortafuego. |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 06/03/10 | Oscar Guerinni | 8.761.606-1 | Carlos Valdovinos N° 1362 | Evaluación vivienda. | FALTA EVALUACION TECNICA |

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------|--|
| 06/03/10 | Silvia Diaz | | Oran N° 2656 | Evaluación vivienda. | Construcción mixta. Muros colindantes con gran inclinación hacia la vivienda. (Oran 2650) con desplome en muros colindantes y fachada peligro vereda. 3 familias- sin factibilidad traslado. |
| 06/03/10 | Patricia Vega | 5.624.808-0 | Carlos Valdovinos N° 1335 | Evaluación Vivienda | Remover escombros. Se sugiere demoler fachada completa. Eral, muro1. Muro medianero 1 sin daños, perdió amarre pependiente (lado sur),es débil. Habitable solo en la parte interior (lado Norte), estructura mixta de albañilería reforzada, adobe en buenas condiciones y tabiquería. |
| 06/03/10 | Demetrio Mielmick | | Carlos Valdovinos N° 1347. | Evaluación Vivienda | Antetecho suelto con cables que pasan por ahí. Pandereta de deslinde con casa continua derrumbada. Remover escombros. Reparar muro deslinde oriente. |
| 06/03/10 | Eleonora Moya | | Carlos Valdovinos N° 1381 | Evaluación Vivienda | |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 06/03/10 | Margarita Maturana | | Barcelona N° 2687 | Evaluar Vivienda | Poste alumbrado a punto de caerse frente a casa. Muro medianero con grietas de esquina a esquina. Peligro derrumbe. Visita de Ingeniero calculista urgente. No habitable. Estucos dañados. |
| 06/03/10 | Karin Salazar | | Oran 2662 | Evaluar vivienda. | Caídas de estructuras de cielo. Peligro caída muros perimetrales /colindante. Desprendimientos oriones esquina tabique, peligro derrumbamiento adobillo |

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--|---|
| 07/03/10 | María Marín | 2.777.812-7 | Salesianos N° 791 | FALTA EVALUACION TECNICA | FALTA EVALUACION TECNICA |
| 07/03/10 | Orlando Díaz | 3.806.460-6 | León Prado N° 630 | FALTA EVALUACION TECNICA | FALTA EVALUACION TECNICA |
| 12/03/10 | Fernando Vidal Aliste | 5.431.980-0 | Santa Ester N° 956 | Se solicita evaluar vivienda de adobe | Muro Fachada vivienda en mal estado, colapso de estructura, el resto de la vivienda se encuentra en malas condiciones estructurales. No habitable. |
| 12/03/10 | Ana Vidal Aliste | 4.183.197-9 | Santa Ester N° 956 | Se solicita evaluar vivienda de adobe. | Muro fachada y posterior colapsada, techumbre y vivienda en general en mal estado. |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 12/03/10 | Patricia Vidal Aliste | 7.893.613-4 | Santa Ester N° 956 | Se solicita evaluar vivienda de adobe. | Muro medianero con posible colapso estructural, se recomienda demolición. Muros y estructura de techumbre deteriorado y en mal estado. Se recomienda demoler la vivienda. |
| 12/03/10 | Cecilia Gacitua | 12.244.610-7 | Frankfort N° 4336 | Evaluación vivienda | Muro fachada en peligro de derrumbe, se debe demoler. Vivienda habitable. |
| 12/03/10 | Glenda Aronis | 10.950.732-6 | Frankfort N° 4632 | Evaluación vivienda | Retiro de escombros, demolición de muro fachada. Vivienda habitable. |
| 12/03/10 | Maria Teresa Veas | 4.363.604-9 | Felipe Berliner N° 2716 | Evaluación Vivienda | Estructura general en buen estado, 3 muros de albañilería con grietas profundas, se recomienda arreglar y reforzar muro. |
| 12/03/10 | Edith Jara | 14.684.071-k | Felipe Berliner | Evaluación Vivienda | Estructura general en buen estado, se |

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|---|--|
| | Cruz | | N° 2704 | | recomienda arreglar muro fachada. Habitable. |
| 12/03/10 | Ana Urene | 7.436.277-k | Felipe Berliner N° 2704 | Evaluación Vivienda | Estructura general en buen estado, se recomienda arreglar grietas en los muros y antetecho. Habitable. |
| 15/03/10 | Rosa Sánchez | | Oran N° 2662 | Evaluación peligro muro medianero a punto de colapsar vivienda, declarado, no habitable UC. | Casa con graves problemas estructurales. Se solicita visita Ingeniero estructural. |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 15/03/10 | María Calderón | | Rivas N° 825 | Evaluar vivienda | Se sugiere la reparación de muros, pues presentan daños de consideración. El propietario se compromete a hacer los arreglos, pero solicita ayuda para revestimiento de muros. |
| 15/03/10 | Víctor Escobillado | 4.465.591-8 | Brigadier de la Cruz | Evaluación Vivienda | Problemas estructurales en muro medianero poniente (suelto). Se recomiendo reparar muro recuperable. Habitable. |
| 15/03/10 | Luz Vergara | 11.200.392-4 | Tanembaun N° 600 | Evaluación vivienda | Estructura General colapsada, se recomienda no habitar los dormitorios. Demolición Parcial |
| 15/03/10 | Rosa Villagra | 5.160.811-9 | Cuasimodo N° 3604 | Evaluación Vivienda | Problemas de asentamiento, terreno desnivel aproximado 30 cms. Se solicita visita urgente Ingeniero estructural. |
| 16/03/10 | Juana Sánchez | | Euclides N° 1189 | Evaluación Vivienda | La propiedad presenta grietas y desprendimiento de revestimiento de yeso. Estructura de adobe (tabique) en buen estado. Muro medianero desaplomado, el propietario arreglara. Habitable. |

INFORME GESTION
DEPARTAMENTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SINIESTRO TERREMOTO 27 DE FEBRERO DE 2010

| | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------|---|
| 16/03/10 | Elsa Hernández | | Alcalde Pedro Alarcón N° 803 | Evaluación Vivienda | Vivienda en buen estado estructural, solo presenta desprendimiento de revestimiento en oriones de muro: Habitable. |
| FECHA | NOMBRE | RUT | DIRECCION | SOLICITUD | OBSERVACIONES TECNICAS |
| 16/03/10 | Judith Sánchez | 7.841.987-3 | Euclides N° 1232 | Evaluación vivienda | Se observo daño estructural leve, grietas en juntas de muros, tabique adobe. Habitable. |
| 16/03/10 | Cecilia Ramírez | 10.107.341-6 | Euclides N° 1311 | Evaluación vivienda | Vivienda de tabiquería (mediaguas) deformada la madera, techo en malas condiciones, desnivelada, base con deterioro por humedad. No habitable. |
| 16/03/10 | Perla Gómez | 5.600.997-7 | Euclides N° 1311 | Evaluación vivienda | Vivienda en buen estado estructural general muros de tabiquería de adobe, revestimiento soplado con desprendimiento. Habitable. |
| 16/03/10 | Rosa Veliz | 5095305 | San Francisco N° 2888 | Evaluación vivienda | La vivienda se encuentra en buen estado estructural. Se recomienda remover revestimiento muro suelto. Solicita ayuda para evaluar daños techo (2 adultos mayores) |