

Trabajos

**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL**  
**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**  
**Vmmm/10**

**TRABAJOS EJECUTADOS POR DOE**  
**AYUDA DAMNIFICADOS SISMO 2010**

<b>FECHA</b>	<b>DIRECCION</b>	<b>TIPO DE EMERGENCIA</b>
27/02/10	Av. Departamental N° 891	Muralla por caer, se derribó y retiró escombros
27/02/10	3era. Avenida N° 1461	Derrumbe de pandereta y retiro de escombros
27/02/10	Barros Grez N° 4088	Demolición
27/02/10	Santa Fe N° 560	Demolición y cierre con paneles de 6,66 ml
27/02/10	Gambetta N° 989	Demolición techumbre, murallas (2) y retiro de escombros
27/02/10	Monte Carmelo N° 700	Retiro de escombros
27/02/10	Murcia N° 4320	Demolición y retiro de escombros
28/02/10	Carlos Valdovinos N° 1335	Demolición de fachada y retiro escombros
01/03/10	Monte Carmelo N° 674	Evaluado se demolió muro cierre y se instaló panel de 3,16 ml
01/03/10	Monte Carmelo N° 662	Evaluado, se derribó muro, se instaló panel de 8,90 ml
01/03/10	Berman N° 590	Evaluado se demolió cierre lateral y se instaló panel de 17,55ml
01/03/10	Arturo Prat N° 2856	Demolición muro y cielo
01/03/10	Florencia c/M. Errázuriz	Demolición muro de antejardín e instalación de paneles madera
01/03/10	Chiloe/ Carnot	Demolición estuco exterior corniza
02/03/10	Tannenbaum N° 759	Demolición de cierre lateral de 16 mlx2,40h bloques de cemento
04/03/10	Pasaje G N° 5214-H	Demolición muro loggia
04/03/10	Pasaje G N° 5214-F	Demolición muro loggia
05/03/10	Pasaje 5 N° 5230-G	Demolición muro loggia
05/03/10	Pasaje K N° 5285-D	Demolición muro loggia
06/03/10	Pirámide c/Llico	Demolición muro frontis e instalación panel 13,40 ml
08/03/10	Pacocha N° 6065	Demolición muro e instalación panel 7,22 ml
08/03/10	Pasaje J N° 5230	Demolición muro loggia
08/03/10	Berman N° 595	Instalación paneles en fachada 17,55 ml
11/03/10	Av. Lo Ovalle N° 1155	Derrumbe de pared se entregan materiales para cierre
11/03/10	Locumba N° 5931	Demolición cierre frontal e instalación panel 5,73 ml
11/03/10	Casma N° 673	Demolición muro frontis e instalación panel provisorio 3,80 ml
11/03/10	Sebastopol N° 556	Polietileno para cubrir techo

Trabajos

11/03/10	Montreal N° 4226	Demolición muro interior y retiro de escombros
11/03/10	Pedro Mira N° 910-920	Demolición muro frontis e instalación panel provisorio 9,40 ml
11/03/10	San Francisco N° 4298	Polietileno para cubrir techo
11/03/10	Berman N° 636	Retiro de escombros se entrega mediagua de 3x6
12/03/10	Lo Ovalle N° 641	Demolición de cornisa de ladrillos
15/03/10		Polietileno para cubrir enseres
15/03/10	Angamos N° 5892	Polietileno para cubrir enseres

**VICTOR MOYA MONTENEGRO**  
**DIRECTOR**  
**DIRECCION DE OPERACIONES**